

รายงานการเดินทางไปราชการ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ ช่อมบูรณะศาลาไทยที่สวนสาธารณะ ชูรุมิ เรียวกุจิ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยงานผู้ขอความอนุเคราะห์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

วัตถุประสงค์ ดำเนินการสำรวจความเสียหายของศาลาไทย เพื่อจัดทำแบบก่อสร้าง และประมาณราคา

ผู้ดำเนินการสำรวจ ๑. นายพีระพงษ์ พิระสมบัติ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

๒. นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

๐๘.๒๕ น. เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 672

๑๕.๕๕ น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน คันไซ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

๑๗.๐๐ น. เข้าพักโรงแรม Fraser Residence Nankai Osaka

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

๙.๐๐ น. ออกจากโรงแรม Fraser Residence Nankai Osaka พร้อมผู้ประสานงาน สถานกงสุลใหญ่ นครโอซากา เดินทางไปที่สวน ชูรุมิ เรียวกุจิ

๙.๓๐ น. เข้าติดต่อ เจ้าหน้าที่สวน ชูรุมิเรียวกุจิ สอบถามแนวทางการทำงาน แล้วเดินทางไปศาลาไทย

๑๐.๐๐ - ๑๑.๔๐ ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบสภาพความเสียหายของอาคาร เก็บข้อมูล บันทึกภาพ

๑๒.๐๐ น. พัก และออกเดินทางจาก สวนชูรุมิเรียวกุจิ เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น. ๑๕.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับท่านกงสุลใหญ่ประจำนครโอซากา นายระพีพงศ์ บรรจงศิลป์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมและรายงานความเสียหาย และรับฟังแนวความคิด นโยบาย,แผนงบประมาณ จากท่านกงสุลใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในงานปรับปรุงศาลาไทย การประชุมแล้วเสร็จ

๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก Fraser Residence Nankai Osaka

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. สํารวจตรวจสอบข้อมูล และ ประชุมสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ช่อมแซมศาลาไทย
ณ สวน ชูรุมิ เรียวกูจิ นครโอซากา

๑๑.๐๐ น. เช้คออกจากโรงแรมที่พัก (Fraser Residence Nankai Osaka)

๑๓.๐๐ น. เดินทางจากโรงแรม Fraser Residence Nankai Osaka ไป สนามบินคันไซ นครโอซากา

๑๗.๓๕ น. เดินทางออกจากท่าอากาศยานคันไซ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน
TG 673

๒๑.๒๕ กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สรุปสาระของกิจกรรม



ศาลาไทย

เป็นสถาปัตยกรรมไม้แบบเปิดโล่งที่รัฐบาลไทยได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการพืชสวนโลก (International Garden and Greenery Exposition หรือ Expo '90) ในปี ค.ศ. 1990

การดำเนินการสำรวจสภาพความเสียหายของอาคาร



การสำรวจและวิเคราะห์ความเสียหายของหลังคา และ องค์ประกอบของหลังคา



การสำรวจและวิเคราะห์ความเสียหาย และขนาดของเสา และคันทวยเพื่อจัดทำแบบซ่อมแซม



การสำรวจและวิเคราะห์ความเสียหาย และขนาดความสูงด้านในของเสา และคันทวยเพื่อจัดทำแบบซ่อมแซม



การสำรวจสภาพโดยรวมอาคาร และ วัดระยะ และขนาดขององค์ประกอบต่าง ๆ

สภาพความเสียหายโดยภาพรวม



สภาพปัจจุบันของอาคาร ถูกล้อมรั้ว อยู่เนื่องจากอาคารมีความชำรุดเสียหาย แต่ทางสวนสาธารณะฯ

ได้ดำเนินการจัดทำรวบรัดเหล็กเพิ่มบริเวณกลางบันไดช่วงบนก่อนถึงตัวศาลาไทย



สภาพทางเข้าด้านหน้ามีป้าย และ กระถางต้นไม้ มีความทรวดโถม มีรูปแบบไม่กลมกลืนกัน



ในส่วนของอาคาร บริเวณที่ชำรุดมากที่สุดเป็นส่วนของหลังคาปีกนก ด้านหลังโครงสร้างสะพานหนูหลุดออก ทำให้หลังคาหลุดร่วง และ พบว่ามีการทรุดตัวของโครงสร้างหลังคา และ ฝ้าเพดาน คันทวยหักเสียหาย และ ส่วนประดับตกแต่งหลังคา มีการชำรุดหัก หลุดหายไปบางส่วน



สภาพความเสียหายของหลังคาปีกนก



สภาพตัวอาคาร คงปกติดี ในส่วนของ การประดับตกแต่ง สี ทอง กระจก มีความทรวดโถมทั้งหมด



สภาพส่วนฐานอาคารทรวดโถม

ในภาพรวม สภาพความเสียหายของศาลาไทย มีความเสียหายตั้งแต่ส่วนประดับตกแต่ง ไปถึงโครงสร้างหลังคาในบางส่วน จากการสำรวจด้วยตา ยังคงต้องมีการวิเคราะห์ความเสียหายในส่วนต่าง ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นจากความเสียหายที่เห็นได้เบื้องต้นด้วยสายตานี้ รวมถึงจำเป็นต้องพิจารณาวางแผนเตรียมการซ่อมแซมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากอาคารนี้ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

แนวความคิดของทางกงสุลใหญ่ มีความประสงค์จะให้การซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๐ เนื่องจากจะเป็นการฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ ๑๔๐ ปี ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๗๐ โดยจะของบประมาณราชการในปี ๒๕๗๐ นี้ และ ขอบเขตของการซ่อมแซมให้คำนึงถึงสภาพภูมิทัศน์โดยภาพรวมเช่น กระถางต้นไม้ และ ป้ายต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบของศาลาไทย และ แผนการซ่อมแซมที่ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับฤดูกาลในประเทศญี่ปุ่น

.....

(นายจักรพันธ์ วัชรเรืองชัย)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

.....

(นายพีระพงษ์ พิระสมบัติ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ