

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

วัดคูหาภิมุข เดิมมีนามว่า “วัดหน้าถ้ำ” มีประวัติว่าสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเมืองบุตรพระยาเยหริ่ง มณฑลปัตตานีมาเป็นเจ้าเมืองยะลา มีราชทินนามว่าพระยาณรงค์ฤทธิ์ศรีประเทศวิเศษวังสา ตั้งที่ว่าการอยู่บริเวณ บ้านท่าสาบ ในเวลานั้นนายคงทอง เพชรกล้า ราษฎรชาวพุทธที่อพยพติดตามมาด้วย ได้ขออนุญาตเจ้าเมืองสร้าง วัดขึ้นบริเวณริมเขาหน้าพระพุทธรูปไสยาสน์ ต่อมาในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ เปลี่ยนชื่อวัดหน้าถ้ำเป็น “วัดคูหาภิมุข” เพราะนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นต้องการให้ตั้งชื่อวัดทั่วไปโดยใช้คำราชา ศัพท์ หรือคำจากภาษาบาลี

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จมาที่วัดคูหาภิมุข และทรงลงพระปรมาภิไธย ป.ป.ร. ไว้ ณ ผาหินภายในวัด (ชาวบ้านรู้จัก กันในนามถ้ำมิด) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาในพิธี ยกข้อฟ้าอุโบสถวัดคูหาภิมุข

ภายในถ้ำของวัดคูหาภิมุขมีหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นสิ่งสำคัญคือ พระพุทธรูปไสยาสน์ หรือพ่от่าน บรรทม มีความยาววัดจากพระเศียรถึงพระบาทยาว ๘๑ ฟุต ๑ นิ้ว มีพญานาคทอดตัวอยู่เหนือพระเศียร ซึ่งพระ พุทธรูปไสยาสน์ที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นองค์ที่มีการบูรณะครอบทับองค์เดิมเอาไว้ (องค์เดิมมีลักษณะเป็นดินดิบ) น่าจะเป็นพระพุทธรูปไสยาสน์ที่สร้างร่วมสมัยกับภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในถ้ำศิลป์ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ หรือ อยู่ยุคตอนต้น)

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการรับเอาอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปกรรม จากภายนอกอีกด้วย เช่น ก.) สรูปสำริด ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของที่นำมาจากอินเดีย กำหนดอายุในราวครึ่งแรกของ พุทธศตวรรษที่ ๑๔ – กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ข.) พระพุทธรูปสำริดประทับยืนทรงคันศรอายุราวกลางพุทธ ศตวรรษที่ ๑๕ และ ค.) พระพิมพ์ในศาสนาพุทธจำนวนมาก โดยพบทั้งพระพิมพ์ดินดิบ และพระพิมพ์ดินเผา ปัจจุบันโบราณวัตถุต่างๆ เหล่านี้ได้จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศรีวิชัย

แต่เนื่องจากสิ่งสำคัญของวัดคูหาภิมุข คือ พระพุทธไสยาสน์ หรือพ่อท่านบรรทม รวมทั้งพระพุทธรูปปูนปั้นจำนวนมากประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ ซึ่งมีหยดน้ำและความชื้นสะสมอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้พระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำได้รับผลกระทบชำรุดเสียหาย เนื่องจากน้ำและความชื้นทำให้ผิวปูนปั้นขององค์พระพุทธรูปโป่งพองและหลุดร่อน ส่งผลให้เกิดการแตกร้าวเสื่อมสภาพเป็นลำดับ บางส่วนมีตะไคร่น้ำและเชื้อราขึ้นปกคลุมองค์พระพุทธรูปทำให้ขาดความสวยงามและความมั่นคงแข็งแรง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมพระพุทธไสยาสน์ หรือพ่อท่านบรรทม รวมทั้งพระพุทธรูปปูนปั้นต่างๆที่เสื่อมสภาพให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในถ้ำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแห่งนี้คงอยู่อย่างมั่นคงแข็งแรงสืบไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และมีความมั่นคงแข็งแรง และมีให้เสื่อมคุณค่าก่อนเวลาอันควร

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒.๓ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษารูปแบบศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๒.๔ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดยะลา ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้ต่อไป

๓. ผลคาดว่าจะได้รับ

๓.๑ สามารถอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญของชาติไว้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

๓.๒ สามารถขยายองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

๓.๓ โบราณสถานหลังนี้ ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสวยงามเหมาะสมกับความเป็นโบราณสถานของชาติ

๓.๔ ทำให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ราษฎรในท้องถิ่น

๓.๕ เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.๖ กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในการอนุรักษ์มรดก ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

๓.๗ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ๕.๑ บูรณะพระพุทธไสยาสน์ | จำนวน ๑ องค์ |
| ๕.๒ บูรณะพระพุทธรูปภายในถ้ำ | จำนวน ๒๐ องค์ |
| ๕.๓ งานซ่อมแซมบันไดนาค | จำนวน ๑ งาน |
| ๕.๔ งานปรับปรุงพื้นภายใน | จำนวน ๑ งาน |
| ๕.๕ งานจัดทำระบบระบายน้ำ | จำนวน ๑ งาน |

๕.๖ งานทางเดิน ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้)	จำนวน ๑ งาน
๕.๗ งานปรับปรุงพื้นเดิมบนฐานพระพุทธรูป	จำนวน ๑ งาน
๕.๘ งานตัดความชื้นรอบฐานชุกชี	จำนวน ๑ งาน
๕.๙ งานไฟฟ้าแสงสว่าง	จำนวน ๑ งาน
๕.๑๐ งานป้ายคำบรรยาย	จำนวน ๑ ป้าย
๕.๑๑ งานจัดทำรายงานการบูรณะ	จำนวน ๕ เล่ม

๖. งบประมาณและการแบ่งงวดงาน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน เป็นเงิน ๙,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน)
การแบ่งงวดงานและงานเบิกจ่ายระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ ป้ายรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จ
๒. ทำความสะอาดภายในถ้ำ (ขนย้ายของในส่วนที่กีดขวางการปฏิบัติงาน) แล้วเสร็จ
๓. งานสกัดพื้นรอบฐานชุกชีของพระพุทธรูป จำนวน ๑๘ องค์ แล้วเสร็จ
๔. งานสกัดพื้นกระเบื้องเดิม ในส่วนที่ชำรุดตามรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ
๕. งานสกัดพื้นหินอ่อน และพื้นคอนกรีตเดิมบนฐานพระพุทธรูปแล้วเสร็จ
๖. งานซ่อมแซมพื้นภายในถ้ำ แล้วเสร็จ
๗. งานปรับปรุงพื้นบนฐานพระพุทธรูปแล้วเสร็จ ๕๐%
๘. งานจัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๑ ฉบับร่าง และบทที่ ๒ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๑๐% ของรายงานทั้งหมด)
ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานวางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
๒. งานปรับปรุงบันไดทางเดิน คสล. พร้อมราวสแตนเลส ด้านทิศใต้ แล้วเสร็จ
๓. งานติดตั้งนั่งร้านหลังคาคลุม พระพุทธรูปแล้วเสร็จ
๔. งานบูรณะพระพุทธรูปแล้วเสร็จ ๓๐%
๕. งานจัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๑ ฉบับสมบูรณ์ และบทที่ ๒ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ (คิดเป็น ๒๐% ของรายงานทั้งหมด)
ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปแล้วเสร็จ ๕๐%
๒. จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๓๐% ของรายงานทั้งหมด)
ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปไสยาสน์ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๘ องค์ แล้วเสร็จ ๓๐%

๒. จัดทำร่างข้อความป้ายภาษาไทย แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๘ องค์ แล้วเสร็จ ๖๐%

๒. จัดทำข้อความป้ายภาษาอังกฤษ แล้วเสร็จ

๓. จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง และบทที่ ๔ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๕๐% ของรายงานทั้งหมด)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปไสยาสน์ แล้วเสร็จ

๒. งานปรับปรุงพื้นบนฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ แล้วเสร็จ

๓. จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง และบทที่ ๔ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๗๐% ของรายงานทั้งหมด)

๔. ติดตั้งป้ายบรรยาย แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๘ องค์ แล้วเสร็จ ๘๐%

๒. งานตัดความขึ้นรอบฐานชุกชี แล้วเสร็จ

๓. งานปรับปรุงผนัง ประตูทางเข้าถ้ำ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๘ องค์ แล้วเสร็จ

๒. งานอนุรักษ์พระพุทธรูปและฐานชุกชี ชุ่มพระหลังที่ ๑ แล้วเสร็จ

๓. งานอนุรักษ์พระพุทธรูปและฐานชุกชี ชุ่มพระหลังที่ ๒ แล้วเสร็จ

๔. จัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๓ ฉบับร่าง, บทที่ ๔ ฉบับร่าง บทที่ ๕ ฉบับร่าง และบทที่ ๖ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๙๐% ของรายงานทั้งหมด)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานไฟฟ้าแสงสว่างภายในถ้ำ แล้วเสร็จ
๒. งานซ่อมแซมบันไดนาค และราวสแตนเลส แล้วเสร็จ
๓. จัดทำรายงานบูรณะฉบับสมบูรณ์ (คิดเป็น ๑๐๐% ของรายงานทั้งหมด)
๔. งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน


ผู้กำหนดขอบเขตของงานจ้าง

ลงชื่อ..... 

(นายนิรันดร์ นุ่มนวล)

ลงชื่อ..... 

(นางสาวชนาธิป ไชยานุกิจ)

ลงชื่อ..... 

(นายอุดมศักดิ์ สารสิน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ: จ้างเหมาโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:

วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานอำนวยการ เงิน ๗๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง เงิน ๙,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป: แบ่งงวดงานเป็น ๑๐ งวด

งวดที่ ๑ รายละเอียดดังนี้

๑.๑ งานติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ ป้ายรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จ

๑.๒ ทำความสะอาดภายในถ้ำ (ขนย้ายของในส่วนที่เกิดขวางการปฏิบัติงาน) แล้วเสร็จ

๑.๓ งานสกัดพื้นรอบฐานชุกชีของพระพุทธรูป จำนวน ๑๘ องค์ แล้วเสร็จ

๑.๔ งานสกัดพื้นกระเบื้องเดิม ในส่วนที่ชำรุดตามรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ

๑.๕ งานสกัดพื้นหินอ่อน และพื้นคอนกรีตเดิมบนฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ แล้วเสร็จ

๑.๖ งานซ่อมแซมพื้นภายในถ้ำ แล้วเสร็จ

๑.๗ งานปรับปรุงพื้นบนฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ แล้วเสร็จ ๕๐%

๑.๘ งานจัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๑ ฉบับร่าง และบทที่ ๒ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๑๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานวางระบายน้ำ แล้วเสร็จ

๒.๒ งานปรับปรุงบันไดทางเดิน คสล. พร้อมราวสแตนเลส ด้านทิศใต้ แล้วเสร็จ

๒.๓ งานติดตั้งนั่งร้านหลังคาคลุม พระพุทธรูปไสยาสน์ แล้วเสร็จ

๒.๔ งานบูรณะพระพุทธรูปไสยาสน์ แล้วเสร็จ ๓๐%

๒.๕ งานจัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๑ ฉบับสมบูรณ์ และบทที่ ๒ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ (คิดเป็น ๒๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๓ รายละเอียดดังนี้

๓.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปไสยาสน์ แล้วเสร็จ ๕๐%

๓.๒ จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๓๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

๔.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี แล้วเสร็จ ๘๐%

งวดที่ ๕ รายละเอียดดังนี้

๕.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๘ องค์ แล้วเสร็จ ๓๐%

๕.๒ จัดทำร่างข้อความป้ายภาษาไทย แล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ รายละเอียดดังนี้

๖.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๘ องค์ แล้วเสร็จ ๖๐%

๖.๒ จัดทำข้อความป้ายภาษาอังกฤษ แล้วเสร็จ

๖.๓ จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง และบทที่ ๔ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๕๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๗ รายละเอียดดังนี้

๗.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยแล้วเสร็จ

๗.๒ งานปรับปรุงพื้นบนฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยแล้วเสร็จ

๗.๓ จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง และบทที่ ๔ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๗๐% ของรายงานทั้งหมด)

๗.๔ ติดตั้งป้ายบรรยายแล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ รายละเอียดดังนี้

๘.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๘ องค์ แล้วเสร็จ ๘๐%

๘.๒ งานตัดความขึ้นรอบฐานชุกชี แล้วเสร็จ

๘.๓ งานปรับปรุงผนัง ประตูทางเข้าถ้ำ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๙ รายละเอียดดังนี้

๙.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๘ องค์ แล้วเสร็จ

๙.๒ งานอนุรักษ์พระพุทธรูปและฐานชุกชี ชุ่มพระหลังที่ ๑ แล้วเสร็จ

๙.๓ งานอนุรักษ์พระพุทธรูปและฐานชุกชี ชุ่มพระหลังที่ ๒ แล้วเสร็จ

๙.๔ จัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๓ ฉบับร่าง, บทที่ ๔ ฉบับร่าง บทที่ ๕ ฉบับร่าง และบทที่ ๖ (คิดเป็น ๙๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๑๐ รายละเอียดดังนี้

๑๐.๑ งานไฟฟ้าแสงสว่างภายในถ้ำ แล้วเสร็จ

๑๐.๒ งานซ่อมแซมบันไดนาค และราวสแตนเลส แล้วเสร็จ

๑๐.๓ จัดทำรายงานบูรณะฉบับสมบูรณ์ (คิดเป็น ๑๐๐% ของรายงานทั้งหมด)

๑๐.๔ งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๙ แผ่น ประกอบด้วย

แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น แบบพร.๕ จำนวน ๑ แผ่น แบบ พร.๔ จำนวน ๕ แผ่น ค่าใช้จ่ายพิเศษ
จำนวน ๒ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง: (ในแบบ พร.๕ แบบ พร.๔)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ๖.๑ นายนิรันดร์ นุ่มนวล | นายช่างเทคนิคอาวุโส |
| ๖.๒ นายอุดมศักดิ์ สาริผิน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| ๖.๓ นางสาวสุพัตรา สุกุลกาญจนารณ์ | นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน |

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคูหาภิมุข

สถานที่ก่อสร้าง : วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	งานบูรณะวัดคูหาภิมุข								
	1. งานปรับปรุงบันไดทางขึ้น								
1	ขัดล้างทำความสะอาดบันไดนาค	144	ตร.ม.	-	80	-	11,520	11,520	
2	ซ่อมแซมฉาบแต่งผิวบันไดนาค	27	ตร.ม.	250	150	6,750	4,050	10,800	
3	งานทาสีบันไดนาค	68	ตร.ม.	70	30	4,760	2,040	6,800	
4	ซ่อมแซมติดตั้งราวสแตนเลสบันไดนาค	15	ม.	450	150	6,750	2,250	9,000	
5	งานปรับปรุงบันไดทางเดิน ค.ส.ล. ติดตั้ง ราวสแตนเลส ด้านทิศใต้	25	ม.	2,500	650	62,500	16,250	78,750	
6	งานปรับปรุงพื้นลานด้านทิศใต้ ปูกระเบื้องดินเผา พื้นลาน ขนาด 12"×12"	20	ตร.ม.	1,100	500	22,000	10,000	32,000	
7	งานปรับปรุงผนังประตูทางเข้า	2	งาน	40,000	30,000	80,000	60,000	140,000	
	2. งานปรับปรุงพื้นภายในถ้ำ								
1	รื้อพื้นปูกระเบื้องและพื้นคอนกรีตเดิมรอบฐานชุกชี	46	ตร.ม.	-	200	-	9,200	9,200	
2	รื้อพื้นปูหินอ่อนและพื้นคอนกรีตเดิมบนฐานพระนอน	28	ตร.ม.	-	200	-	5,600	5,600	
3	ปรับระดับดินถมทรายอัดแน่น	4	ลบ.ม.	620	150	2,480	600	3,080	
4	ปรับระดับพื้นเทพื้นหมักกรองพื้นหนา 7 ซม.	28	ตร.ม.	450	180	12,600	5,040	17,640	
5	ปูกระเบื้องดินเผาพื้นฐานพระนอน ขนาด 12" x 12"	28	ตร.ม.	650	350	18,200	9,800	28,000	
6	ซ่อมแซมกระเบื้องดินเผาพื้นลาน ขนาด 8" x 8"	46	ตร.ม.	1,100	500	50,600	23,000	73,600	
7	ตัดความชื้นรอบฐานชุกชีกว้าง 20 ซม. โรยหินกรวดแม่น้ำ	60	ม.	650	300	39,000	18,000	57,000	
8	ติดตั้งราวกันตก ราวสแตนเลส ปากถ้ำภายใน	4	ม.	2,500	450	10,000	1,800	11,800	
9	ปรับปรุงรางระบายน้ำ	20	ม.	650	300	13,000	6,000	19,000	
	3. งานบูรณะพระพุทธรูปภายในถ้ำ								
1	พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ขนาดประมาณ 26.00 x 6.00 ม.	312	ตร.ม.	7,500	3,500	2,340,000	1,092,000	3,432,000	
	- ขัดลอกสีองค์พระ								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคูหาภิมุข
สถานที่ก่อสร้าง : วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
2	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	27.78	ตร.ม.	7,500	3,500	208,350	97,230	305,580	
	ขนาดประมาณ 2.80 x 4.20 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
3	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	16.55	ตร.ม.	7,500	3,500	124,125	57,925	182,050	
	ขนาดประมาณ 2.40 x 2.90 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
4	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	2.91	ตร.ม.	9,500	5,500	27,645	16,005	43,650	
	ขนาดประมาณ 0.93 x 1.40 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
5	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	16.83	ตร.ม.	7,500	3,500	126,225	58,905	185,130	
	ขนาดประมาณ 1.80 x 2.47 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
6	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	7.56	ตร.ม.	7,500	3,500	56,700	26,460	83,160	
	ขนาดประมาณ 1.57 x 2.17 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
7	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	3.50	ตร.ม.	7,500	3,500	26,250	12,250	38,500	
	ขนาดประมาณ 1.50 x 1.80 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคูหาภิมุข

สถานที่ก่อสร้าง : วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
8	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	2.54	ตร.ม.	7,500	3,500	19,050	8,890	27,940	
	ขนาดประมาณ 1.04 x 1.63 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
9	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	2.46	ตร.ม.	7,500	3,500	18,450	8,610	27,060	
	ขนาดประมาณ 1.04 x 1.58 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
10	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	6.80	ตร.ม.	7,500	3,500	51,000	23,800	74,800	
	ขนาดประมาณ 1.35 x 1.93 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ และฐานชุกชี								
11	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	5.95	ตร.ม.	7,500	3,500	44,625	20,825	65,450	
	ขนาดประมาณ 1.43 x 2.07 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
12	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	6.59	ตร.ม.	7,500	3,500	49,425	23,065	72,490	
	ขนาดประมาณ 1.57 x 2.03 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ และฐานชุกชี								
13	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	10.87	ตร.ม.	7,500	3,500	81,525	38,045	119,570	
	ขนาดประมาณ 2.01 x 2.66 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคูหาภิมุข
สถานที่ก่อสร้าง : วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
14	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	9.97	ตร.ม.	7,500	3,500	74,775	34,895	109,670	
	ขนาดประมาณ 1.99 x 2.80 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
15	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	12.79	ตร.ม.	7,500	3,500	95,925	44,765	140,690	
	ขนาดประมาณ 2.24 x 2.65 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ และฐานชุกชี								
16	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	8.36	ตร.ม.	7,500	3,500	62,700	29,260	91,960	
	ขนาดประมาณ 1.40 x 2.01 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
17	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	15.96	ตร.ม.	7,500	3,500	119,700	55,860	175,560	
	ขนาดประมาณ 2.74 x 3.55 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ / ลงรักปิดทอง								
18	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	11.73	ตร.ม.	7,500	3,500	87,975	41,055	129,030	
	ขนาดประมาณ 2.21 x 2.84 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ลงสีองค์พระ และฐานชุกชี								
19	พระพุทธรูปปูนปั้น และฐานชุกชี	52.94	ตร.ม.	7,500	3,500	397,050	185,290	582,340	
	ขนาดประมาณ 5.10 x 6.50 ม.								
	- ขัดลอกสีองค์พระ และฐานชุกชี								
	- ซ่อมแซมผิวองค์พระ และฐานชุกชี								

สถานที่ก่อสร้าง : วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง : วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

[illegible]